


REGISTRO FOTOGRAFICO



El sistema de alcantarillado se encuentra lleno de basura por ende cuando se presentan lluvias torrenciales no es suficiente para filtrar las aguas, así que se presentan rebosamientos e inundaciones en las viviendas. Por otro lado, la empresa ADEREZO se encuentra ubicada cerca a postes de luz con cables de alta tensión



area de producción cuenta con una estufa a gas, área de almacenamiento en madera y un refrigerador, el piso y parte de las paredes del área se encuentra enchapado,



area de oficina y almacenamiento, se evidencia poco stock para almacenaje así como la falta de procesos de almacenamiento para alimentos.

En el area de la cocina , se evidencia que la tubería de gas natural pasa muy cerca del bombillo , generando un posible riesgos de incendio si llegara a presentar una fuga el tramos de la red de gas .



En el area de baño, caja de electricidad con cables al descubierto

techo de la cocina, por filtracion de humedad se encuentra una macha de moho

Vertical line with a small red mark at the bottom.